

美瑛富士・携帯トイレブース等点検パトロール実施報告

実施年月日	平成27年7月11日	団体名/所属先	白老山岳会
参加人数	9名	報告者	長谷川一司

NO	点検項目	結果と処置内容
1	携帯トイレブース本体 テントの破損はないか  固定ロープの緩みはないか等	テントの下側破れ穴6か所有りました 原因は土台の錘に置いた石にテントが風で擦れた 処置は穴を内と外からテープで補修し石をテントに接触しない位まで離れた  全体に緩んでいたの全箇所を締め直した
2	携帯トイレブース内 汚れていないか  便座の破損はないか等	大きな汚れは有りませんが 便座や便器全体にホコリ有り 便座や便器全体を拭き掃除した  便座や便器の破損は有りませんでした
	ブース利用カウンター数	7
3	小屋周辺のティッシュ散乱状況 ティッシュ散乱数と回収数  その他のゴミ散乱状況確認	大便6か所 ティッシュ散乱7か所回収しました  下山時自然庭園の下標高1100m付近の登山道足元に ホットな大便とティッシュ有り処理しました  小屋周辺のゴミ自体は余り無く良い状況でした 登山道に故意に捨てられたゴミ袋その他のゴミ有り 回収しました
4	小屋内外 損傷した箇所はないか等	小屋の固定ロープが全て緩みタンパッケルの締め代も有り ません 張るのにはスッパナー等の工具が必要です  小屋のドアロックが外と内互い違いにズレてどちらかしか 掛からない 修正するにはスッパナー等の工具が必要です
5	小屋内 清掃はされているか 放置ゴミはないか 小さなゴミは回収したか等	全体に良好でした
6	回収BOX 白金観光センター	カウンター数 : 0 携帯トイレの数 : 2

感想・特記事項

- \* 天気に恵まれ恙なく点検パトロールを行う事が出来ました
- \* 作業中小屋の廻りに登山者が結構いて何をしているか話し掛けられました山トイレの旗が有れば良いのではとの意見が有りました
- \* 白金観光センター回収BOXの鍵が外れておりましたがそのままにして来ました  
(鍵が掛かっているNOの知らない人は入れられない?)
- \* トイレットペーパー2個ブース室内ポケットに入れて来ました

参加者名 (※はリーダー)

(省略)