

美瑛富士・携帯トイレブース等点検パトロール実施報告書

(2019.5.1 改定)

実施年月日	2019年9月18日(水)	団体名／所属先	北海道山岳ガイド協会
参加人数	2人	報告者	金村孔介

NO	点検項目	結果と措置内容
1	携帯トイレブース本体 (テントの破損は無い、固定ロープの緩み等)	ロープの緩み、締め直し。
2	携帯トイレブース内 (汚れていないか、便座の破損はないか等)	便座の汚れ(砂ぼこり)を拭き掃除。
	ブース利用カウンター値	カウンター数値: 2368
3	小屋周辺のティッシュや汚物の散乱状況 (ティッシュや汚物の回収数の確認、その他のゴミ散乱状況確認、回収)	ティッシュ回収数: 3 汚物の回収数: 0
4	小屋内外 (損傷した箇所はないか等)	小屋のワイヤーを固定するターンバックルが1カ所外れていた。締め直し固定済み。
5	小屋内 (清掃はされているか、放置したゴミはないか、小さなゴミは回収したか等)	履き掃除と小さなごみの回収。
6	小屋配備の携帯トイレの補充	在庫: 0個。 補充: 14個
7	回収ボックス(白金観光センター隣のトイレ横) *鍵番号は530(ゴミゼロ)	カウンター数値: カウンター無し 携帯トイレの数: 2

感想・特記事項
登山者は、北海道警察の方3名、単独の方1名、ガイド登山のパーティ5名(ガイドのパーティは1350M付近のロックガーデンまで)。 小屋のワイヤーを止めるターンバックルが外れていたのに加え、新しい固定式トイレブースのターンバックルも風で揺れると緩むようでした。それぞれゆるみ止めのナットが必要かもしれません。また、固定式トイレブースのワイヤーの支点の杭が短く簡単に抜けてしまうので、こちらも改善が必要だと思います。トイレ自体は、きれいに使用されていました。

参加者名(※はリーダー)
※金村孔介、鳥羽晃一

●実施後、速やかに写真を添付し、メール(hokkaido@yamatoilet.jp)にて報告のこと