

美瑛富士・携帯トイレブース等点検パトロール実施報告書

(2020年版)

実施年月日	2020年9月27日(日)	団体名／所属先	大雪山パークボランティア連絡会
参加人数	8人	報告者	丸本 有馬

NO	点検項目	結果と措置内容
1	携帯トイレブース本体 (破損は無い、固定ロープの緩み等)	本体には特に問題は見受けられませんでした。 固定ロープのアンカーが抜けやすく、打ち直しました。また、ブースの冬囲いも行いました。
2	携帯トイレブース内 (汚れていないか、便座の汚損はないか等)	使用状況は綺麗でした。扉の内側にカビが発生しているのが気になりました。
	ブース利用カウンター値	カウンター数値：4503
3	小屋周辺のティッシュや汚物の散乱状況 (ティッシュや汚物の回収数の確認、その他のゴミ散乱状況確認、回収)	ティッシュ回収数：13 汚物の回収数：2 その他：壊れたストックや小さいゴミを回収
4	小屋内外 (損傷した箇所はないか等)	窓のヒビ以外は、特にありませんでした。
5	小屋内 (清掃はされているか、放置したゴミはないか、小さなゴミは回収したか等)	空のペットボトル、ビニールゴミなどを回収しました。
6	回収ボックス(白金観光センター隣のトイレ横) *鍵番号は530(ゴミゼロ)	施錠はされていたか：施錠あり ゴミはなかったか：なし (ボックスの陰に空き缶が捨てられてました) 携帯トイレの数：6

感想・特記事項

- ・前回のパトロール(9/15)から12日後の実施でしたが、連休を挟んだためかティッシュ・汚物の数が多く感じました。汚物は二つとも小屋から少し離れた登山道脇で見つけました。
- ・携帯トイレブースの内側にカビが発生しているので、防腐剤などを塗った方が長持ちするのではないかと感じました。

参加者名(※はリーダー)

(環境省) 齋藤明光、渡邊あゆみ
(パークボランティア) 小山宣世、澤村祐子、城座研一、高橋勝彦、高橋広子、※丸本有馬

- 実施後、速やかに写真を添付し、メール(hokkaido@yamatoilet.jp)にて報告のこと



携帯トイレブース。本体には特に問題はありませんでした。



固定ロープのアンカーが弱いため、打ち直しを行いました。



ブース内はゴミもなく使用状況は良好でした。



カウンターは4503。前回パトロール時が4489のため、12日間で14カウントです。



ドアの内側のカビが発生しています。防腐剤など塗った方が、長持ちするかもしれません。



周辺に放置されたティッシュの数々。全部で13箇所確認しました。また、汚物は2箇所確認。どちらも小屋から少し離れたところの、登山道脇で発見しました。



小屋の外観。窓のヒビ割れ以外は特に目立った
損傷等はありませんでした。



小屋内部のゴミも回収しました。



併せて、ブースの冬囲いを行いました。



天井の板は入りづらかったため、サイズを少し
調整してから取り付けました。



無事、冬囲い完了。



作業終了後。お疲れ様でした。