

美瑛富士・携帯トイレブース等点検パトロール実施報告書

(2020年版)

実施年月日	2020年7月19日	団体名/所属先	札幌山岳倶楽部
参加人数	9 人	報告者	佐川 正人

NO	点検項目	結果と措置内容
1	携帯トイレブース本体 (破損は無い、固定ロープの緩み等)	携帯トイレブース本体には目立った損傷箇所もなく、固定ロープの緩みもありませんでした。
2	携帯トイレブース内 (汚れていないか、便座の汚損はないか等)	携帯トイレブース内はゴミ一つなく、便座も汚損等はありませんでした。非常に美しい状態を保っていました。
	ブース利用カウンター値	カウンター数値： 1129
3	小屋周辺のティッシュや汚物の散乱状況 (ティッシュや汚物の回収数の確認、その他のゴミ散乱状況確認、回収)	ティッシュ回収数：0 汚物の回収数：0 小屋周辺にもゴミ等の散乱はありませんでした。
4	小屋内外 (損傷した箇所はないか等)	外壁に経年劣化によるさびは発生していましたが目立った損傷箇所はありませんでした。
5	小屋内 (清掃はされているか、放置したゴミはないか、小さなゴミは回収したか等)	山行者が2名いて使用中でしたが、ゴミ等の放置もなくきれいな状態で使用していました。
6	回収ボックス (白金観光センター隣のトイレ横) *鍵番号は530 (ゴミゼロ)	施錠はされていたか：施錠されていました。 ゴミはなかったか：ゴミはありませんでした。 携帯トイレの数：携帯トイレ4個、ビニール袋3個

感想・特記事項

建設されて新しいブースのため構造体等の損傷はありませんでした。他の場所に設置されているブースの比べ構造が頑丈になっています。特に扉とドアロックが丈夫な作りで、内部も地面そのままなくエキスパンドメタルを使用しブース内が水平に保たれ、便座もしっかり固定でき美観も保たれていました。
美しいトイレブースであれば使用者も使用に注意し、あまり汚さないのではないかと感じました。

参加者名 (※はリーダー)

※ 杉林 仁止、林 真知子、大槻 静恵、宮崎 初恵、高木 房吉、佐川 恵子、田所 文夫
羽賀 正、佐川 正人

●実施後、速やかに写真を添付し、メール(hokkaido@yamatoilet.jp)にて報告のこと