

美瑛富士・携帯トイレブース等点検パトロール実施報告書

(2023年版)

実施年月日	2023年9月26日	団体名/所属先	北海道山岳ガイド協会
参加人数	2人	報告者	鳥羽晃一

NO	点検項目	結果と措置内容
1	携帯トイレブース本体 (破損は無い、固定ロープの緩み等)	仮設：問題なし 常設：外装塗装をはがし、やすりをかけられていた
2	携帯トイレブース内 (汚れていないか、便座の汚損はないか等)	仮設：汚れほぼなし
	ブース利用カウンター値	カウンター数値：使用数8
3	小屋周辺のティッシュや汚物の散乱状況 (ティッシュや汚物の回収数の確認、その他のゴミ散乱状況確認、回収)	ティッシュ回収数：0 汚物の回収数：0 古いビニールごみなどが多数
4	小屋内外 (損傷した箇所はないか等)	看板の損傷
5	小屋内 (清掃はされているか、放置したゴミはないか、小さなゴミは回収したか等)	清掃されている 放置されたペットボトル5本 回収 片手手袋2個 耳栓などを回収廃棄
6	回収ボックス (白金観光センター隣のトイレ横) *鍵はカラビナ	施錠はされていたか：されていない ゴミはなかったか：空き缶 タバコ吸い殻 段ボール カウンター数値：89

感想・特記事項
<p>外装工事会社2名 一般登山者1名が小屋に在中していた 工事は天候により左右されているようでサンディングが大変とのこと 週末の小屋利用者は多かったがみなさん携帯トイレを使用されていた。携帯トイレ利用がだいぶ浸透してきたように感じた 小屋の屋根 扉の老朽化が目立ってきた。 今年の紅葉は気温が高くあまり美しくない 登山者も少ない 観光センターでは外国人の利用がめだった</p>

参加者名 (※はリーダー)
※鳥羽晃一 前田智

●実施後、速やかに写真を添付し、メール(hokkaido@yamatoilet.jp)にて報告のこと