

美瑛富士・携帯トイレブース等点検パトロール実施報告書

(2024年版)

実施年月日	2024年9月8日	団体名/所属先	道北地区勤労者山岳連盟
参加人数	8人	報告者	大場 智行

NO	点検項目	結果と措置内容
1	携帯トイレブース本体 (破損は無い、固定ロープの緩み等)	破損や固定ロープの緩みなどはありませんでした。
2	携帯トイレブース内 (汚れていないか、便座の汚損はないか等)	綺麗な状態でしたが、歯ブラシ・ポケットティッシュ・凝固剤の袋がありました。
	ブース利用カウンター値	カウンター数値：283
3	小屋周辺のティッシュや汚物の散乱状況 (ティッシュや汚物の回収数の確認、その他のゴミ散乱状況確認、回収)	ティッシュ回収数：0 汚物の回収数：0 強風で飛ばされたのかありませんでした。
4	小屋内外 (損傷した箇所はないか等)	避難小屋の破損はなし
5	小屋内 (清掃はされているか、放置したゴミはないか、小さなゴミは回収したか等)	大きなゴミはありませんでした。 掃き掃除を行いました。
6	回収ボックス (白金観光センター隣のトイレ横) *鍵はダイヤルキー 鍵NOは 530 (ごみゼロ)	施錠はされていたか：されていまして ゴミはなかったか：なし

感想・特記事項
<p>登山者のマナー向上と各山岳団体などの協力により、小屋とトイレブース周辺は、ほとんどゴミや汚れはありませんでした。</p> <p>清掃の後にオプタテシケ山に行く予定でしたが悪天候で中止になりました。</p> <p>(寒くて手がかじかんでしまったのか、集合写真の撮影は失敗してしまいました、清掃中の写真・トイレブース内部・避難小屋周辺の写真を添付します)</p>

参加者名 (※はリーダー)
※大場 智行・阿部 直美・田邊 考次・上本 寛・日蔭 正・坂本 恵理子・田部 奈奈子・渡辺 亜弓

- 実施後、速やかに写真を添付し、メール(hokkaido@yamatoilet.jp)にて報告のこと
なお、参加者全員の集合写真を必須とし、他に活動中の写真等を数枚、1枚当たり300KB以下のサイズに縮小(こだわりません)して添付いただくと幸いです。